

**KANAL SERWIS, 31-625 Kraków, os. Piastów 61 Kraków
12 358 90 09**

Inspekcja numer: **858**

Data badania: **2015-04-15**

Zleceniodawca: **AG SYSTEM 1**

Kod: Miejscowość: **Wola Radziszowska**

Adres: **po naprawie**

Od studzienki: **I4.10**

Do studzienki: **I4.9**

Długość odcinka: **24,35 m**

Materiał: **kamionka**

Profil: **200**

Rodzaj kanału: **koło**

Kierunek badania:

Przeciw spadek

Numer odcinka:

Odległość: **0,25**

Komentarz:

początek inspekcji



Odległość: **5,75**

Komentarz:

odcinek po naprawie



Odległość: **22,17**

Komentarz:

odcinek po naprawie



Odległość: **24,35**

Komentarz:
koniec inspekcji

